

PS26: OTRO → (Portón)

(3 - Camino de Hinojosa a Almadén)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 319915.34 ; Y: 4280698.51 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentra abierto



PS27: OTRO → (Portón)

(3 - Camino de Hinojosa a Almadén)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 320347 ; Y: 4281253.99 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentra abierto.



PS60: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(4 - Camino de Cabeza del Buey a Belalcázar)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311219.89 ; Y: 4273187.1 · |||| Estado: MALO

Observaciones: .



PS61: OTRO → (Portón)

(4 - Camino de Cabeza del Buey a Belalcázar)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311320.64 ; Y: 4273891.35 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se encuentra abierto.



PS62: PUENTE (.)

(4 - Camino de Cabeza del Buey a Belalcázar)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311293.45 ; Y: 4274905.07 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS63: OTRO → (Portones)


(4 - Camino de Cabeza del Buey a Belalcázar)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311132.44 ; Y: 4275413.48 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se pueden abrir.



PS64: PASO DE TRACTOR (Portones)


(4 - Camino de Cabeza del Buey a Belalcázar)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 310628.6 ; Y: 4278642.36 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se pueden abrir.



PS28: OTRO → (Portón.)

(5 - Camino de Cabeza del Buey a el Linarejo)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 318189.36 ; Y: 4281882.87 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentra abierto y da acceso a un cortijo.



PS29: PASO DE TRACTOR (.)

(5 - Camino de Cabeza del Buey a el Linarejo)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 317608.38 ; Y: 4281995.35 · |||| Estado: MALO

Observaciones: .



PS94: PASO DE TRACTOR (.)

(14 - Camino de Monterrubio)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 301750.72 ; Y: 4269284.28 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS95: PASO DE TRACTOR (.)

(14 - Camino de Monterrubio)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 301201.17 ; Y: 4268607.34 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .



PS30: OTRO → (Cruz)

(16 - Camino de San Antón de las Cuatrocientas)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 312504.85 ; Y: 4272674.96 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS31: OTRO → (Ermita de San Antón)

(16 - Camino de San Antón de las Cuatrocientas)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 312516.09 ; Y: 4272684.76 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS1: OTRO → (Cruz de término y Convento de Santa Clara)

(17 - Camino de Belalcázar a El Viso)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 312266.36 ; Y: 4270985.58 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: El ceonvento se encuentra próximo al camino.



PS2: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(17 - Camino de Belalcázar a El Viso)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 313102.89 ; Y: 4270530.49 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .



PS3: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(17 - Camino de Belalcázar a El Viso)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 321784.6 ; Y: 4264473.1 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS96: PUENTE (.)

(18 - Camino de la Estación de Zújar)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 307861.41 ; Y: 4269934.35 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS97: PASO DE TRACTOR (.)

(18 - Camino de la Estación de Zújar)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 302543.53 ; Y: 4269277.89 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .





PS5: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(19 - Camino de Belalcázar a Villanueva del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 312043.47 ; Y: 4269390.87 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .



PS6: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(19 - Camino de Belalcázar a Villanueva del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 312369.95 ; Y: 4269015.93 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS7: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(19 - Camino de Belalcázar a Villanueva del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 312713.33 ; Y: 4268717.72 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS8: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(19 - Camino de Belalcázar a Villanueva del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 312777.92 ; Y: 4268623.9 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||

PS45: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(20 - Camino de Cabeza del Buey)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 309430.79 ; Y: 4275175.75 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS65: ABREVADERO (.)

(20 - Camino de Cabeza del Buey)



Pozo con bomba de extracción y abrevadero. · |||| (.)

Coordenadas → X: 309823.92 ; Y: 4272571.48 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS149: OTRO → (Malla.)


(21 - Camino de Castilla)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 324194.29 ; Y: 4278803.74 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se puede abrir.



PS98: OTRO → (Vado.)

(22 - Camino de Hinojosa a las Labores)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 309190.08 ; Y: 4266155.39 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .

|||||

PS99: PASO DE TRACTOR (.)

(23 - Camino de Alcantareros)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 306204.72 ; Y: 4268477.61 · |||| Estado: MALO

Observaciones: .



PS100: PASO DE TRACTOR (.)

(23 - Camino de Alcantareros)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 305222.41 ; Y: 4270674.11 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS101: PASO DE TRACTOR (.)

(23 - Camino de Alcantareros)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 304452.45 ; Y: 4271911.07 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS102: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(24 - Camino de la Dehesa de Hinojosa)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311124.14 ; Y: 4270892.55 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS103: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(24 - Camino de la Dehesa de Hinojosa)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311132.95 ; Y: 4270566.61 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS104: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(24 - Camino de la Dehesa de Hinojosa)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311066.67 ; Y: 4269977.17 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS105: DRENAJE TRANSVERSAL (.)


(24 - Camino de la Dehesa de Hinojosa)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 310949.67 ; Y: 4269166.14 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS106: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(24 - Camino de la Dehesa de Hinojosa)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 310967.8 ; Y: 4268962.81 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS9: PASO DE TRACTOR (.)

(27 - Camino de la Moraleja)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 317165.95 ; Y: 4268029.48 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS10: PASO DE TRACTOR (.)

(27 - Camino de la Moraleja)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 316887.38 ; Y: 4267684.82 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .



PS32: OTRO → (Portón)

(30 - Camino del Salado)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 320953.52 ; Y: 4281173.27 · ||| Estado: MALO

Observaciones: Se encuentra abierto



PS33: PASO DE TRACTOR (.)

(30 - Camino del Salado)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 321217.76 ; Y: 4280613.67 · ||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS107: PASO DE TRACTOR (.)

(30 - Camino del Salado)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 322150.06 ; Y: 4279287.56 · ||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS108: PASO DE TRACTOR (.)

(30 - Camino del Salado)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 322361.49 ; Y: 4278959.49 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS109: PASO DE TRACTOR (.)

(30 - Camino del Salado)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 322401.99 ; Y: 4278697.75 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS11: OTRO → (Portón)

(31 - Camino de Belalcázar a Santa Eufemia)



· · ||| (·)

Coordenadas → X: 321192.32 ; Y: 4269642.54 · ||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentra abierto



PS12: OTRO → (Portón)

(31 - Camino de Belalcázar a Santa Eufemia)



· · ||| (·)

Coordenadas → X: 321470.36 ; Y: 4269761.04 · ||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentra abierto





PS13: OTRO → (Vado)

(32 - Carril de la Plata)



. · |||| (·)

Coordenadas → X: 318547.1 ; Y: 4273319.19 · |||| Estado: MALO

Observaciones: .

|||||

PS66: OTRO → (Parque público con descansadero de romería)

(34 - Camino de Castuera)



· · ||| (.)

Coordenadas → X: 310527.04 ; Y: 4272310.21 · ||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS67: OTRO → (Pozo con brocal de granito.)

(34 - Camino de Castuera)



· · ||| (.)

Coordenadas → X: 310077.69 ; Y: 4272406.42 · ||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS68: PUENTE (.)

(34 - Camino de Castuera)



Puente del S.XVIII · ||| (Conocido como "ouente romano".)

Coordenadas → X: 309869.03 ; Y: 4272507.78 · ||| Estado: BUENO

Observaciones: Es transitable.



PS69: OTRO → (Portones.)

(34 - Camino de Castuera)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 300949.85 ; Y: 4275398.74 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS70: OTRO → (Portones.)

(34 - Camino de Castuera)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 300354.06 ; Y: 4275533.5 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS110: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(40 - Camino de Hinojosa del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311202.27 ; Y: 4270008.88 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS111: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(40 - Camino de Hinojosa del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311271.09 ; Y: 4269795.62 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .



PS112: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(40 - Camino de Hinojosa del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311301.14 ; Y: 4269571.93 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS113: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(40 - Camino de Hinojosa del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311367.06 ; Y: 4268989.79 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS114: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(40 - Camino de Hinojosa del Duque)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311488.19 ; Y: 4268525.43 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS115: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(42 - Camino de la Dehesa)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 310456.65 ; Y: 4270399.29 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS116: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(42 - Camino de la Dehesa)



. · |||| (Drenaje de tubo.)

Coordenadas → X: 310347.04 ; Y: 4270140.45 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS117: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(42 - Camino de la Dehesa)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 310316.68 ; Y: 4270077.46 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS118: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(42 - Camino de la Dehesa)



. · |||| (Drenaje doble.)

Coordenadas → X: 310161.4 ; Y: 4269850.25 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS119: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(42 - Camino de la Dehesa)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 309982.89 ; Y: 4269642.4 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .





PS14: PASO DE TRACTOR (.)

(46 - Camino de Lagares)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 317193.72 ; Y: 4268072.75 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||

PS150: OTRO → (Portón.)


(49 - Camino de los Marqueses)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 323563.61 ; Y: 4280200.48 · |||| Estado: MALO

Observaciones: Se puede abrir.



PS122: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(50 - Camino de Santa Eufemia)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 317836.96 ; Y: 4278016.02 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||

PS71: OTRO → (Portones)


(54 - Camino del Molino)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 308116.05 ; Y: 4274719.03 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.



PS72: PUENTE (.)

(56 - Cañada de los Pinos)



. · |||| (Fuente del Pilar.)

Coordenadas → X: 311466.05 ; Y: 4272403.79 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS73: OTRO → (Lavadero público.)

(56 - Cañada de los Pinos)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311472.62 ; Y: 4272412.3 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS74: OTRO → (Castillo de los Sotomayor y Zúñiga)

(56 - Cañada de los Pinos)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311405.59 ; Y: 4272712.76 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .





PS46: OTRO → (Portones)

(60 - Camino de Conejeras el Tomillo)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 309743.9 ; Y: 4280148.36 · |||| Estado: MALO

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS47: OTRO → (Portones)

(60 - Camino de Conejeras el Tomillo)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 309797.4 ; Y: 4280692.84 · |||| Estado: MALO

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS34: PASO DE TRACTOR (.)

(63 - Senda)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 320316.03 ; Y: 4273977.08 · |||| Estado: MALO

Observaciones: Colmatado de tierra.



PS35: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(63 - Senda)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 320559.52 ; Y: 4273864.08 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .





PS123: OTRO → (Portón.)


(64 - Camino Servicio 1)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 322657.03 ; Y: 4278997.36 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se puede abrir.





PS15: PASO DE TRACTOR (.)

(71 - Camino Servidumbre 6)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 318418.64 ; Y: 4274327.54 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||



PS124: PUENTE (.)

(77 - Camino 4)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 309696.84 ; Y: 4271944.82 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||



PS77: OTRO → (Portones.)


(79 - Camino 6)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 311275.11 ; Y: 4275455.71 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se pueden abrir.



PS78: FUENTE (.)


(81 - Camino 8)



. · |||| (Fuente histórica ligada al castillo.)

Coordenadas → X: 311745.12 ; Y: 4272561.9 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Con bancos.





PS16: OTRO → (Portón)


(86 - Camino 13)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 318513.2 ; Y: 4273124.47 · ||| Estado: BUENO

Observaciones: Se encuentra abierto.



PS17: OTRO → (Portones)

(91 - Camino 18)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 322100.7 ; Y: 4268775.3 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentran abiertos



PS18: OTRO → (Portón)

(91 - Camino 18)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 322117.99 ; Y: 4269100.21 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentra abierto



PS19: PASO DE TRACTOR (.)


(92 - Camino 19)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 322290.39 ; Y: 4268215.88 · ||| Estado: MALO

Observaciones: Colmatado de tierra.



PS36: PUENTE (.)

(102 - Camino 28)



. · |||| (Antiguo puente de granito, paralelo al camino.)

Coordenadas → X: 320268.04 ; Y: 4264056.6 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .

|||||

PS37: OTRO → (Portón)

(116 - Servidumbre de Barranquillo)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 313326.83 ; Y: 4274589.84 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se puede abrir.



PS38: OTRO → (Malla)

(116 - Servidumbre de Barranquillo)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 313702.25 ; Y: 4274972.3 · |||| Estado: MALO

Observaciones: Se puede abrir





PS20: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(120 - Camino 44)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 312875.26 ; Y: 4268387.96 · ||| Estado: REGULAR

Observaciones: .

· ||| (.)

PS125: OTRO → (Ermita de Nuestra Señora de Consolación.)

(129 - Camino 53)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 307993.39 ; Y: 4269448.77 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||

PS126: PUENTE (.)

(135 - Camino 59)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 307094.19 ; Y: 4269314.91 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS127: PASO DE TRACTOR (.)

(135 - Camino 59)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 305600.03 ; Y: 4268759.9 · |||| Estado: MALO

Observaciones: .



PS128: OTRO → (Punto geodésico.)

(142 - Camino 66)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 306200.18 ; Y: 4271233.74 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS129: OTRO → (Portón)

(142 - Camino 66)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 306078.68 ; Y: 4271245.46 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentra abierto.



PS130: ABREVADERO (.)


(146 - Camino 70)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 303339.2 ; Y: 4270377.83 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Hay un pozo con brocal de granito, junto al abrevadero.



PS131: PASO DE TRACTOR (.)


(146 - Camino 70)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 303362.75 ; Y: 4270462.43 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS132: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(147 - Camino 71)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 304860.37 ; Y: 4271439.16 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Drenaje transversal de tubo.



PS133: PASO DE TRACTOR (.)

(147 - Camino 71)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 304716.53 ; Y: 4271316.17 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: El paso canadiense tiene un portón y una cadena. Junto a él también hay un puente.



PS134: PASO DE TRACTOR (.)

(148 - Camino 72)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 301786.56 ; Y: 4269798.16 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS135: PASO DE TRACTOR (.)

(148 - Camino 72)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 301462.9 ; Y: 4270199.9 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS136: PASO DE TRACTOR (.)

(148 - Camino 72)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 301283.92 ; Y: 4270370.86 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS137: OTRO → (Portón.)


(150 - Camino 74)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 301006.68 ; Y: 4273347.49 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se puede abrir.



PS138: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(159 - Camino 81)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 301685.63 ; Y: 4274855.85 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Drenaje transversal de piedra.



PS79: OTRO → (Portones.)

(160 - Camino 82)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 307181.83 ; Y: 4274837.22 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.



PS80: DRENAJE TRANSVERSAL (.)

(160 - Camino 82)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 306152.67 ; Y: 4275137.21 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .





PS81: OTRO → (Portones.)


(162 - Camino de Sanchuelo)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 308302.21 ; Y: 4275312.84 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.



PS39: OTRO → (Parque con pozo)

(165 - Camino 85)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 311667.55 ; Y: 4272162.38 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||

PS21: OTRO → (Nave invadiendo el camino)

(166 - Camino 86)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 311693.17 ; Y: 4271517.06 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS22: OTRO → (Parque)

(166 - Camino 86)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 311693.37 ; Y: 4271538.07 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .





PS48: OTRO → (Estación de bombeo.)

(172 - Camino a la Estación de Belalcázar)


$$\cdot \cdot ||| (.)$$

Coordenadas → X: 313192.5 ; Y: 4283137.88 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: .



PS49: OTRO → (Portones.)

(173 - Camino del Vado de los Ríos)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 313253.35 ; Y: 4282331.04 · ||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.



PS50: OTRO → (Portones.)

(173 - Camino del Vado de los Ríos)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 313311.23 ; Y: 4282319.48 · ||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS51: OTRO → (Portones.)

(173 - Camino del Vado de los Ríos)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 313952.69 ; Y: 4282558.29 · ||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.



PS40: PASO DE TRACTOR (.)

(174 - Camino 91)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 318698.42 ; Y: 4281755.29 · |||| Estado: MALO

Observaciones: Con malla sobre el paso, que se puede abrir.



PS41: PASO DE TRACTOR (.)

(174 - Camino 91)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 319538.36 ; Y: 4282002.97 · |||| Estado: MALO

Observaciones: Con portones sobre el paso, que se pueden abrir. El paso está colmatado de tierra.



PS42: OTRO → (Portones)

(174 - Camino 91)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 320566.15 ; Y: 4281736.65 · |||| Estado: MALO

Observaciones: Se pueden abrir.



PS82: OTRO → (Portones)

(176 - Camino 93)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 308042.68 ; Y: 4279846.73 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.



PS83: OTRO → (Portones)

(176 - Camino 93)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 308484.99 ; Y: 4280085.98 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS52: PASO DE TRACTOR (.)

(179 - Camino 96)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 313240.61 ; Y: 4281023.27 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS53: PASO DE TRACTOR (.)

(179 - Camino 96)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 313675.84 ; Y: 4280927.62 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS54: OTRO → (Portones)

(179 - Camino 96)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 315264.64 ; Y: 4280580.55 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se pueden abrir.



PS43: PASO DE TRACTOR (.)

(180 - Camino 97)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 319780.17 ; Y: 4280760.36 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS44: PASO DE TRACTOR (.)

(180 - Camino 97)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 319596.35 ; Y: 4280976.3 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS55: OTRO → (Portones.)

(184 - Camino 101)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 312043.85 ; Y: 4280165.14 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS56: OTRO → (Portones.)

(184 - Camino 101)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 311853.14 ; Y: 4280000.18 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se pueden abrir.



PS57: OTRO → (Portones)

(185 - Camino 102)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 312210.46 ; Y: 4280016.31 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.

|||||

PS84: OTRO → (Malla.)

(188 - Camino 105)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 304852.81 ; Y: 4278094.44 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se puede abrir.



PS85: OTRO → (Portones)

(188 - Camino 105)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 305132.11 ; Y: 4278389.43 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS58: PASO DE TRACTOR (.)

(190 - Camino 106)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311964.34 ; Y: 4277781.89 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||

PS86: OTRO → (Portones.)


(200 - Camino 116)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 311541.35 ; Y: 4275641.83 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.





PS87: OTRO → (Portón.)


(201 - Camino 117)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 311559.59 ; Y: 4276114.42 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se puede abrir.





PS88: OTRO → (Antiguo molino harinero.)
(202 - Camino 118)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 310200.22 ; Y: 4275175.06 · |||| Estado: MALO

Observaciones: .

|||||

PS89: OTRO → (Portones.)

(203 - Camino 119)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 310773.13 ; Y: 4274920.39 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se encuentran abiertos

|||||

PS90: OTRO → (Portones.)

(208 - Camino 124)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 306939.85 ; Y: 4275814.62 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se encuentran abiertos.



PS91: OTRO → (Portón)

(212 - Camino 128)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 302139.99 ; Y: 4273793.91 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se encuentra abierto.



PS92: OTRO → (Portones)

(212 - Camino 128)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 301531.83 ; Y: 4273668.12 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.



PS93: OTRO → (Malla.)

(212 - Camino 128)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 301002.05 ; Y: 4273569.86 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: Se puede abrir.



PS59: OTRO → (Parque recreativo y cruz de término.)

(215 - Camino 131)



· · |||| (·)

Coordenadas → X: 310882.61 ; Y: 4272507.54 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

· · |||| (·)



PS140: PASO DE TRACTOR (.)

(224 - Camino a Zalamea)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 295651.52 ; Y: 4273062.67 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS141: PASO DE TRACTOR (.)

(224 - Camino a Zalamea)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 295994.66 ; Y: 4272683.58 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .





PS142: OTRO → (Portones.)


(225 - Camino 139)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 295496.27 ; Y: 4272382.36 · |||| Estado: REGULAR

Observaciones: Se pueden abrir.



PS143: OTRO → (Ermita de la Ntra. Señora de Gracia de las Alcantarillas.)

(226 - Camino de Zalamea)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 295254.75 ; Y: 4271695.49 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS144: PASO DE TRACTOR (.)

(226 - Camino de Zalamea)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 295088.24 ; Y: 4271925.15 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS145: PASO DE TRACTOR (.)

(226 - Camino de Zalamea)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 295219.99 ; Y: 4272444.81 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .



PS146: PASO DE TRACTOR (.)

(226 - Camino de Zalamea)



. · |||| (.)

Coordenadas → X: 295523.53 ; Y: 4273132.07 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||




PS147: OTRO → (Portón.)
(231 - Camino 143)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 302467.1 ; Y: 4271101.08 · ||| Estado: MALO

Observaciones: Se encuentra abierto.



PS148: OTRO → (Cementerio.)

(244 - Camino 154)



· · |||| (.)

Coordenadas → X: 310525.55 ; Y: 4271693.69 · |||| Estado: BUENO

Observaciones: .

|||||

PS24: FUENTE (.)

(246 - Cañada Real de la Mesta)



. · ||| (.)

Coordenadas → X: 322187.22 ; Y: 4268113.81 · ||| Estado: REGULAR

Observaciones: .



PS25: OTRO → (Túmulo funerario del Neolítico.)

(246 - Cañada Real de la Mesta)



. · ||| (Bien de Interés Cultural Protegido)

Coordenadas → X: 321066.92 ; Y: 4268491.41 · ||| Estado: REGULAR

Observaciones: .

